实 验 室 与 设 备 管 理 处

郑航实字[2023]1号

关于实验室安全检查情况的通报

各单位:

为贯彻落实《河南省教育厅办公室关于开展高等学校实验室安全检查工作的通知》(教办科技[2023]126号)和《关于河南省高校开展2023年“实验室安全生产月”活动的通知》(教高实[2023]2号)文件精神，确保我校实验室安全有序运行，按照《2023年郑州航空工业管理学院实验室安全检查工作计划》安排，时间由学校统一部署，组织校内实验室安全督导组对全校实验室开展安全检查与专项整治工作，现将有关情况通报如下。

一、目前存在共性问题

（一）规章制度建设方面

1.实验室安全工作档案未按2023版检查表相关指标体系要求科学分类整理。

2.部分单位实验室安全制度不健全，缺少与校级制度对应的安全培训与准入制度、应急预案管理制度等。

3.部分单位实验室安全管理制度发文流程不符合要求，设备操作规程未上墙。

（二）安全教育培训和准入方面

1.部分单位尚未完成实验室人员（教师、学生）的安全准入考试。

2. 部分实验室未建立危险源清单，未定期举行安全应急演练。

3. 部分实验室安全分级不准确。

4. 实验室缺少安全风险评估。

（三）危险化学品管理方面

1. 部分实验室易制爆危险化学品未放入专用储存柜，与易发生化学反应的药品混放。

2. 部分实验室化学品使用无台账，无法做到精确取用。

4. 部分化学品药品柜未实行双人双锁。

5. 部分实验室活泼金属混放，未及时收回。

（四）机电及特种设备安全方面

1. 部分实验室存在插排老化、线路凌乱、插排串联问题。

2. 部分存在高温设备无人值守运转未断电问题。

3. 部分实验室缺少安全警示标识（高温、高压、机械损伤等）。

4. 部分特种设备未按要求使用及管理。

5. 气体钢瓶无状态标识，无泄漏报警装置。

（五）消防及场所安全

1. 部分实验室消防器材配备不到位，消防安全培训和演练体系不完整，相关记录不齐全，实验室人员无法使用消防器材扑救初期火灾。

2. 部分新建实验室大型设备缺少安全警示标识，缺少相关操作规程，制度未上墙。

3. 有防火分区的实验楼，防火卷帘无手动拉链。

4. 部分实验室实验区和学习区域未分离，存在人身安全隐患。

（六）安全设施

1.部分实验室配备灭火器数量、类型及放置位置不符合要求。

2.部分实验室缺少安全逃生出口，不符合疏散要求。

3.部分实验室未按要求配备应急洗眼器。

二、本次检查发现的具体问题

（一）材料学院

1.08A105,存在药品混放情况，易制爆化学品未报备审批，也未单独存放，无法精确取用;手套、口罩等劳保用品不足;废酸桶未实施定置管理;未设置洗眼器。

2.08A108，存在插排乱接线现象；擦拭棉球废桶无盖；存在使用两相风扇问题；设备未定置管理；烘箱无“当心高温危害”安全标志。

3.08A109，电源插板老化，存在电气火灾隐患，上次检查提出的整改意见未落实。

4.08A111，X 射线装置未定期进行检验；缺少“当心电离辐射”安全标志；安全风险等级不准确。

5.08A203,实验室药品无台账。

6.08A204,缺少焊机工作台；缺少相应的安全标志。

7.08A209,电吹风使用完未及时从插座拔掉。

8.08A201（化学品存储库房），缺少安全信息牌；库房内易制毒，易制爆危险化学品未经报备审批，无台账，无法精确取用；未配置手持式可燃气体探测器；镁粉与酒精混存。危险品柜上未悬挂/粘贴物品明细；未执行双人双锁，钥匙全部悬挂于柜子上。

（二）土木建筑学院

1.09B107,淋洗装置尚未安装。

2.09B205，铝粉、镁粉、锌粉均已不再使用，未及时回收处理;未为检查人员配备防护用具。

3.09B314,个别瓶体上的物料标签缺失。

4.09B412,淋洗装置尚未安装;烘箱未使用情况下，未断电。

5.09B413,未配备手持式可燃气体探测器。

6.09A103，缺少“当心机械伤害”、“当心火灾”等安全标志。

7.09A104,灭火器放置过多，未向其他房间合理分配。

8.09A108，压力机无启动时声光报警装置，未设置作业区围挡装置，缺少“当心机械伤害”等安全标志。起重机无吨位标识。疲劳试验机现场无操作规程。万能试验机线路凌乱。3 吨电动叉车未按照特种设备进行使用和管理。

（三）航空发动机学院

1.06A102,地面切割设备缺少安全警示标识。

2.06A124,卷帘门手动拉链未放下，且长度不足。门口无“当心机械伤害”“当心物体打击”“当心触电”等安全标志。

3.06A204,废旧箱体和纸质资料过多,存在实验室与资料管理混用情况，挤占实验空间。

4.06A210,航煤、液压油储存与使用安全管理制度不健全，航煤无购买、使用记录；5L 航煤储存桶无名牌标识等；废机油桶未定置管理、底部无防溢散托盘;室内未配置灭火器和灭火毯,室内外缺少“当

心火灾”“禁止烟火”等安全标志。

5.08A107,内部废弃物品、可燃材料未定期进行清理。

（四）实验室与设备管理处

1.02 实验楼一层大厅，灭火器配置类别、数量和配置方式不符合要求，很多场所仅配置有 1 具，且未放置于灭火器箱内。

2.02B103，放置服务器房间内配置水基灭火器不符合要求，未配置推车式气体灭火器和手提式干粉灭火器。

3.02B205,200 多平方米，存在内部隔间等，安全出口仅一个，不符合安全疏散要求。

4.02B4 层，计算中心机房，配置水基灭火器不符合要求，未配置 2-5 具手提式干粉灭火器。

5.02A 座 403，仅 1 具灭火器，未按要求配置 2-5 具。

（五）管理工程学院

1.08C105，柔性生产线缺少相应的安全标识及操作规程（详细见整改通知书照片）。

2.08C214，盐雾试验箱缺少操作规程（详细见整改通知书照片）;存在大功率电器在同一房间用电超负荷问题，长期闲置设备未被封存。

（六）航空宇航学院

1.06A101-2　废弃物品未及时处理；实验室开放记录本未按要求进行填写，且部分填写内容缺失。

2.06A105-2　轴承试验机缺少操作规程（详细见整改通知书照

片）。

3.06A108-1　机器人缺少操作规程（详细见整改通知书照片）。

（七）信息管理学院

1.06C306-2，加速老化箱缺少操作规程（详细见整改通知书照片）;

化学药品管理不规范。

2.06C310，实验室开放记录本不完善。

3.06C206-1,鼓风干燥箱缺少操作规程(详细见整改通知书照片);设备涉及臭氧，易造成臭氧泄露和污染。

（八）艺术设计学院

1.09C105，高温设备缺少操作规程；缺少标准警示线和高温警示。实验室开放记录本未进行记录。

2.09C106，实验室有未清理的泡沫；卫生未打扫；室内缺少消防器材；电源插排使用后未收纳。

3.09C104，墙上电源周围有厕所渗水。

4.09C 二楼安全通道被锁。

（九）民航学院

1.06A420，高温仪器地面缺少警示线和警示标识。

2.06A141，仪器地面缺少警示线。

（十）创新创业中心

1.工程实训中心焊工等实训室，室内缺少消防器材。

2.工程实训中心钳工实训区，缺少警示标语。

（十一）文法学院

1.05B521，图像压痕仪器缺少操作规程。

三、安全隐患整改落实要求

（一）持续推进各单位制度体系建设，明确岗位职责，加强实验室安全教育与安全准入，做好实验室风险评估工作。

（二）加强各类化学品，尤其是易制毒、易制爆等危险化学品的规范化管理，确保合法合规购买，按照要求进行备案和存储，并做到台账清晰，取用精确。

（三）完善分级分类管理。各单位要贯彻落实《高等学校实验室安全规范》和《郑州航院实验室安全分类分级管理办法》相关要求，完善实验室分级分类管理体系，按照危险源管控分级管理体系对实验室进行分级分类管理。

（四）加强对特种设备的规范化管理，相关作业人员务必按要求取得相关证件，并对设备进行定期保养，设置警示标识，安装防护设施。规范气瓶的存储和使用，定期开展检验，增加相关特殊气体的报警装置。

（五）持续开展安全应急演练，提高师生安全防范能力。

实验室安全督导组将对存在严重安全隐患的单位下达整改通知书，各单位在收到整改通知书后，需立即组织整改工作，并及时向学校实验室安全领导小组统一提交整改报告。整改报告应当包含实验室名称、隐患内容、原因分析、整改措施描述、整改前后照片等信息。

对于存在重大安全隐患且未在规定时间整改到位的实验室，责令

予以关闭并进行整改直到检查合格为止，在关停期间，该实验室不得开展任何实验，否则将对相关人员进行追责问责。

学校将组织专家对整改情况进行回头看，并逐一落实本次督导检查的安全隐患是否整改到位。

实验室安全工作领导小组

2023 年 5 月 27 日

附件: 2023 年实验室安全整改通知

郑州航空工业管理学院

实验室安全检查整改通知书

整改编号：2023[01]号

土木建筑学院：

在 5 月 17 日，由实验室安全督导组对你单位实验室安全检查工作中，发现存在重大安全隐患，具体安全隐患如下表所示，特开出整改通知书，限在 6 月 2 日前完成整改，并将整改报告及时提交到实验室安全工作领导小组办公室，督导组将随时进行巡查，确保整改到位。

序号	房间号	隐患描述	备注（相关照片）
1	B107 危废间	1、淋洗装置尚未安装。	
2	B205	2、铝粉、镁粉、锌粉均已不再使用，未及时回收处理。 3、未为检查人员准备配备防护用具。	
3	B314	4、个别瓶体上的物料标签缺失。	

要求：


1.各单位在收到整改通知书以后，需在单位内党政联席会议进行通报，并确定整改责任人和整改时限。

2.各单位需将整改通知书在学院公示栏公示一周。

3.各单位在收到整改意见后，需在整改截止日期前，反馈整改报告，报告需包括整改措施，前后对比照片，整改结果。

郑州航空工业管理学院

实验室安全检查整改通知书

4	B412	5、淋洗装置尚未安装。 6、烘箱未使用情况下，未断电。	
5	B413	7、未配备手持式可燃气体探测器。	
6	A103	8、无“当心机械伤害”、“当心火灾”等安全标志。	
7	A104	9、灭火器放置过多，未向其他房间合理分配。	
8	A108 结构大厅	10、压力机无启动时声光报警装置，未设置作业区围挡装置，未“当心机械伤害”等安全标志。 11、起重机无吨位标识。 12、疲劳试验机现场无操作规程。 13、万能试验机线路凌乱。 14、3 吨电动叉车未按照特种设备进行使用和管理。	

要求：

1.各单位在收到整改通知书以后，需在单位内党政联席会议进行通报，并确定整改责任人和整改时限。

2.各单位需将整改通知书在学院公示栏公示一周。

3.各单位在收到整改意见后，需在整改截止日期前，反馈整改报告，报告需包括整改措施，前后对比照片，整改结果。

郑州航空工业管理学院

实验室安全检查整改通知书

			 
9	通用问题	15、实验室安全工作档案未按2023版检查表相关指标体系要求科学分类整理。 16、消防安全培训和演练体系不完整，相关记录不齐全，确保消防器材配备到位，确保实验室人员能够使用消防器材扑救初期火灾。	

督导组签字：

实验室安全负责人签字：

实验室安全工作领导小组　实验室安全督导组

2023年5月

要求：

1.各单位在收到整改通知书以后，需在单位内党政联席会议进行通报，并确定整改责任人和整改时限。

2.各单位需将整改通知书在学院公示栏公示一周。

3.各单位在收到整改意见后，需在整改截止日期前，反馈整改报告，报告需包括整改措施，前后对比照片，整改结果。

郑州航空工业管理学院

实验室安全检查整改通知书

整改编号：2023[02]号

材料学院：

在 5 月 17 日，由实验室安全督导组对你单位实验室安全检查工作中，发现存在重大安全隐患，具体安全隐患如下表所示，特开出整改通知书，限在 6 月 2 日前完成整改，并将整改报告及时提交到实验室安全工作领导小组办公室，督导组将随时进行巡查，确保整改到位。

序号	房间号	隐患描述	备注（相关照片）
1	A105	1、药品混放，易制爆化学品未购买报备，也未单独存放，取用无法精确。 2、手套、口罩等劳保用品不足。 3、废酸桶未实施定置管理。 4、未设置洗眼器。	  

要求：



1.各单位在收到整改通知书以后，需在单位内党政联席会议进行通报，并确定整改责任人和整改时限。

2.各单位需将整改通知书在学院公示栏公示一周。

3.各单位在收到整改意见后，需在整改截止日期前，反馈整改报告，报告需包括整改措施，前后对比照片，整改结果。

郑州航空工业管理学院

实验室安全检查整改通知书

2	A108	5、插排乱接线现象。 6、擦拭棉球废桶无盖。 7、存在使用两相风扇问题。 8、设备未定置管理。 9、无“当心高温危害”安全标志。	  
3	A109	10、电源插板老化，存在电气火灾隐患，上次检查提出的整改意见未落实。	
4	A111	11、X 射线装置未定期进行检验。 12、无“当心电离辐射”安全标志。 13、安全风险评估定级不准确。	 

要求：

1.各单位在收到整改通知书以后，需在单位内党政联席会议进行通报，并确定整改责任人和整改时限。

2.各单位需将整改通知书在学院公示栏公示一周。

3.各单位在收到整改意见后，需在整改截止日期前，反馈整改报告，报告需包括整改措施，前后对比照片，整改结果。

郑州航空工业管理学院

实验室安全检查整改通知书

5	A203	14、实验室药品无台账。	
6	A204	15、焊机焊烟工作台尚未到位。 16、无“当心烫伤”、“当心触电”、“当心中毒”等安全标志。	
7	A209	17、电吹风使用完未及时从插座拔掉。	
8	A201 危险品库房	18、无安全信息牌. 19、库房内易制毒，易制爆危险化学品没有购买审批，没有台账，无法精确取用。 20、未配置手持式可燃气体探测器。 21、镁粉与酒精混存。 22、危险品柜上未悬挂/粘贴物品明细。 23、未执行双人双锁，钥匙全部悬挂于柜子上。	
9	通用问题	24、实验室安全工作档案未按 2023 版检查表相关指标体系要求科学分类整理。 25、消防安全培训和演练体系不完整，相关记录不齐全，确保消防器材配备到位，确保实验室人员能够使用消防器材扑救初期火灾。	

要求：

1.各单位在收到整改通知书以后，需在单位内党政联席会议进行通报，并确定整改责任人和整改时限。

2.各单位需将整改通知书在学院公示栏公示一周。

3.各单位在收到整改意见后，需在整改截止日期前，反馈整改报告，报告需包括整改措施，前后对比照片，整改结果。

郑州航空工业管理学院

实验室安全检查整改通知书

督导组签字：

实验室安全负责人签字：

实验室安全工作领导小组　实验室安全督导组

2023 年 5 月

要求：

1.各单位在收到整改通知书以后，需在单位内党政联席会议进行通报，并确定整改责任人和整改时限。

2.各单位需将整改通知书在学院公示栏公示一周。

3.各单位在收到整改意见后，需在整改截止日期前，反馈整改报告，报告需包括整改措施，前后对比照片，整改结果。

郑州航空工业管理学院

实验室安全检查整改通知书

整改编号：2023[03]号

航空发动机学院：

在 5 月 18 日，由实验室安全督导组对你单位实验室安全检查工作中，发现存在重大安全隐患，具体安全隐患如下表所示，特开出整改通知书，限在 6 月 2 日前完成整改，并将整改报告及时提交到实验室安全工作领导小组办公室，督导组将随时进行巡查，确保整改到位。

序号	房间号	隐患描述	备注（相关照片）
1	06A102	1、地面切割设备缺少安全警示标识。	
2	06A124	2、卷帘门手动拉链未放下，且长度不足。 3、门口无“当心机械伤害”“当心物体打击”“当心触电”等安全标志。	
3	06A204	4、废旧箱体和纸质资料过多，存在实验室与资料管理混用情况，挤占实验空间。	

要求：

1.各单位在收到整改通知书以后，需在单位内党政联席会议进行通报，并确定整改责任人和整改时限。

2.各单位需将整改通知书在学院公示栏公示一周。

3.各单位在收到整改意见后，需在整改截止日期前，反馈整改报告，报告需包括整改措施，前后对比照片，整改结果。

郑州航空工业管理学院

实验室安全检查整改通知书

4	06A210	5、航煤、液压油储存与使用安全管理制度不健全，航煤无购买、使用记录。 6、5L 航煤储存桶无名牌标识等。 7、废机油桶未定置管理、底部无防溢散托盘。 8、室内未配置灭火器和灭火毯。 9、室内外无“当心火灾”“禁止烟火”等安全标志。	 
5	08A107	10、内部废弃物品、可燃材料未定期进行清理。	
6	通用问题	11、实验室安全工作档案未按 2023 版检查表相关指标体系要求科学分类整理。 12、消防安全培训和演练体系不完整，相关记录不齐全，确保消防器材配备到位，确保实验室人员能够使用消防器材扑救初期火灾。	

督导组签字：

实验室安全负责人签字：

实验室安全工作领导小组　实验室安全督导组

2023 年 5 月

要求：

1.各单位在收到整改通知书以后，需在单位内党政联席会议进行通报，并确定整改责任人和整改时限。

2.各单位需将整改通知书在学院公示栏公示一周。

3.各单位在收到整改意见后，需在整改截止日期前，反馈整改报告，报告需包括整改措施，前后对比照片，整改结果。

郑州航空工业管理学院

实验室安全检查整改通知书

整改编号：2023[04]号

实验室与设备管理处：

在 5 月 18 日，由实验室安全督导组对你单位实验室安全检查工作中，发现存在重大安全隐患，具体安全隐患如下表所示，特开出整改通知书，限在 6 月 2 日前完成整改，并将整改报告及时提交到实验室安全工作领导小组办公室，督导组将随时进行巡查，确保整改到位。

序号	房间号	隐患描述	备注（相关照片）
1	一层大厅	1、灭火器配置类别、数量和配置方式不完善，很多场所仅配置有 1 具，且未放置于灭火器箱内。	
2	B103 服务器间	2、配置水基灭火器不符合要求，未配置推车式气体灭火器和手提式干粉灭火器。	
3	205	3、200 多平方米，存在内部隔间等，安全出口仅一个，不符合安全疏散要求。	

要求：

1.各单位在收到整改通知书以后，需在单位内党政联席会议进行通报，并确定整改责任人和整改时限。

2.各单位需将整改通知书在学院公示栏公示一周。

3.各单位在收到整改意见后，需在整改截止日期前，反馈整改报告，报告需包括整改措施，前后对比照片，整改结果。

郑州航空工业管理学院

实验室安全检查整改通知书

4	4 层计算机房间	4、配置水基灭火器不符合要求，未配置 2-5 具手提式干粉灭火器。	
5	A 座 403	5、仅 1 具灭火器，未按要求配置 2-5 具。	
6	通用问题	6、防火分区处防火卷帘无拉链。 7、实验室安全工作档案未按 2023 版检查表相关指标体系要求科学分类整理。 8、消防安全培训和演练体系不完整，相关记录不齐全，确保消防器材配备到位，确保实验室人员能够使用消防器材扑救初期火灾。	

督导组签字：

实验室安全负责人签字：

实验室安全工作领导小组　实验室安全督导组

2023 年 5 月

要求：

1.各单位在收到整改通知书以后，需在单位内党政联席会议进行通报，并确定整改责任人和整改时限。

2.各单位需将整改通知书在学院公示栏公示一周。

3.各单位在收到整改意见后，需在整改截止日期前，反馈整改报告，报告需包括整改措施，前后对比照片，整改结果。

郑州航空工业管理学院

实验室安全检查整改通知书

整改编号：2023[05]号

艺术设计学院：

在　月　日，由实验室安全督导组对你单位实验室安全检查工作中，发现存在重大安全隐患，具体安全隐患如下表所示，特开出整改通知书，限在　6 月　2　日前完成整改，并将整改报告及时提交到实验室安全工作领导小组办公室，督导组将随时进行巡查，确保整改到位。

	房间号	隐患描述	备注（相关照片）
	09C105	高温设备缺少操作规程 建议贴标准警示线和高温警示。	
	普遍问题	实验室开放记录没有放在实验室，未查到；	

要求：

1.各单位在收到整改通知书以后，需在单位内党政联席会议进行通报，并确定整改责任人和整改时限。

2.各单位需将整改通知书在学院公示栏公示一周。

3.各单位在收到整改意见后，需在整改截止日期前，反馈整改报告，报告需包括整改措施，前后对比照片，整改结果。

郑州航空工业管理学院

实验室安全检查整改通知书

	09C106	实验室有未清理的泡沫；卫生未打扫；室内没有消防器材；电源插排使用后未收纳。	
	09C104	墙上电源周围有厕所渗水	
		二楼安全通道被锁	

督导组签字：

实验室安全负责人签字：

实验室安全工作领导小组　实验室安全督导组

2023 年 5 月

要求：

1.各单位在收到整改通知书以后，需在单位内党政联席会议进行通报，并确定整改责任人和整改时限。

2.各单位需将整改通知书在学院公示栏公示一周。

3.各单位在收到整改意见后，需在整改截止日期前，反馈整改报告，报告需包括整改措施，前后对比照片，整改结果。

郑州航空工业管理学院

实验室安全检查整改通知书

要求：

1.各单位在收到整改通知书以后，需在单位内党政联席会议进行通报，并确定整改责任人和整改时限。

2.各单位需将整改通知书在学院公示栏公示一周。

3.各单位在收到整改意见后，需在整改截止日期前，反馈整改报告，报告需包括整改措施，前后对比照片，整改结果。

郑州航空工业管理学院

实验室安全检查整改通知书

整改编号：2023[06]号

民航学院：

在　月　日，由实验室安全督导组对你单位实验室安全检查工作中，发现存在重大安全隐患，具体安全隐患如下表所示，特开出整改通知书，限在　6　月　2　日前完成整改，并将整改报告及时提交到实验室安全工作领导小组办公室，督导组将随时进行巡查，确保整改到位。

	房间号	隐患描述	备注（相关照片）
	06A420	高温仪器地面缺少警示线和警示标识	

要求：

1.各单位在收到整改通知书以后，需在单位内党政联席会议进行通报，并确定整改责任人和整改时限。

2.各单位需将整改通知书在学院公示栏公示一周。

3.各单位在收到整改意见后，需在整改截止日期前，反馈整改报告，报告需包括整改措施，前后对比照片，整改结果。

郑州航空工业管理学院

实验室安全检查整改通知书

	06A141	仪器地面缺少警示线	

督导组签字：

实验室安全负责人签字：

实验室安全工作领导小组　实验室安全督导组

2023 年 5 月

要求：

1.各单位在收到整改通知书以后，需在单位内党政联席会议进行通报，并确定整改责任人和整改时限。

2.各单位需将整改通知书在学院公示栏公示一周。

3.各单位在收到整改意见后，需在整改截止日期前，反馈整改报告，报告需包括整改措施，前后对比照片，整改结果。

郑州航空工业管理学院

实验室安全检查整改通知书

整改编号：2023[07]号

创新创业中心：

在　月　日，由实验室安全督导组对你单位实验室安全检查工作中，发现存在重大安全隐患，具体安全隐患如下表所示，特开出整改通知书，限在　6　月　2　日前完成整改，并将整改报告及时提交到实验室安全工作领导小组办公室，督导组将随时进行巡查，确保整改到位。

	房间号	隐患描述	备注（相关照片）
	工程实训中心 焊工等实训室	室内无消防器材	

要求：

1.各单位在收到整改通知书以后，需在单位内党政联席会议进行通报，并确定整改责任人和整改时限。

2.各单位需将整改通知书在学院公示栏公示一周。

3.各单位在收到整改意见后，需在整改截止日期前，反馈整改报告，报告需包括整改措施，前后对比照片，整改结果。

郑州航空工业管理学院

实验室安全检查整改通知书

	工程实训中心 钳工实训区	缺少警示标语	

督导组签字：

实验室安全负责人签字：

实验室安全工作领导小组　实验室安全督导组

2023 年 5 月

要求：

1.各单位在收到整改通知书以后，需在单位内党政联席会议进行通报，并确定整改责任人和整改时限。

2.各单位需将整改通知书在学院公示栏公示一周。

3.各单位在收到整改意见后，需在整改截止日期前，反馈整改报告，报告需包括整改措施，前后对比照片，整改结果。

郑州航空工业管理学院

实验室安全检查整改通知书

整改编号：2023[08]号

文法学院：

在　月　日，由实验室安全督导组对你单位实验室安全检查工作中，发现存在重大安全隐患，具体安全隐患如下表所示，特开出整改通知书，限在　6 月　2　日前完成整改，并将整改报告及时提交到实验室安全工作领导小组办公室，督导组将随时进行巡查，确保整改到位。

	房间号	隐患描述	备注（相关照片）
	05B521	图像压痕仪器缺少操作规程； 设备缺乏日常维护和记录。	

督导组签字：

实验室安全负责人签字：

实验室安全工作领导小组　实验室安全督导组

2023 年 5 月

要求：

1.各单位在收到整改通知书以后，需在单位内党政联席会议进行通报，并确定整改责任人和整改时限。

2.各单位需将整改通知书在学院公示栏公示一周。

3.各单位在收到整改意见后，需在整改截止日期前，反馈整改报告，报告需包括整改措施，前后对比照片，整改结果。

郑州航空工业管理学院

实验室安全检查整改通知书

整改编号：2023[09]号

管理工程学院：

在 5 月 18 日，由实验室安全督导组对你单位实验室安全检查工作中，发现存在重大安全隐患，具体安全隐患如下表所示，特开出整改通知书，限在 6 月 2 日前完成整改，并将整改报告及时提交到实验室安全工作领导小组办公室，督导组将随时进行巡查，确保整改到位。

序号	房间号	隐患描述	备注（相关照片）
1	C105	缺少安全标识及操作规程	
2	C214	缺少操作规程； 为解决超负荷问题，建议将大功率设备分到不同房间放置或封存部分不常用设备。	 

督导组签字：

实验室安全负责人签字：

实验室安全工作领导小组　实验室安全督导组

要求：

1.各单位在收到整改通知书以后，需在单位内党政联席会议进行通报，并确定整改责任人和整改时限。

2.各单位需将整改通知书在学院公示栏公示一周。

3.各单位在收到整改意见后，需在整改截止日期前，反馈整改报告，报告需包括整改措施，前后对比照片，整改结果。

郑州航空工业管理学院

实验室安全检查整改通知书

2023 年 5

整改编号：2023[10]号

航空宇航学院：

在 5 月 22 日，由实验室安全督导组对你单位实验室安全检查工作中，发现存在重大安全隐患，具体安全隐患如下表所示，特开出整改通知书，限在 6 月 2 日前完成整改，并将整改报告及时提交到实验室安全工作领导小组办公室，督导组将随时进行巡查，确保整改到位。

序号	房间号	隐患描述	备注（相关照片）
1	A101-2	废弃物品需及时处理；实验室开放记录本填写完整	 

要求：

1.各单位在收到整改通知书以后，需在单位内党政联席会议进行通报，并确定整改责任人和整改时限。

2.各单位需将整改通知书在学院公示栏公示一周。

3.各单位在收到整改意见后，需在整改截止日期前，反馈整改报告，报告需包括整改措施，前后对比照片，整改结果。

郑州航空工业管理学院

实验室安全检查整改通知书

2	A105-2	缺少操作规程	
3	A108-1	缺少操作规程	

督导组签字：

实验室安全负责人签字：

实验室安全工作领导小组　实验室安全督导组

2023 年 5 月

要求：

1.各单位在收到整改通知书以后，需在单位内党政联席会议进行通报，并确定整改责任人和整改时限。

2.各单位需将整改通知书在学院公示栏公示一周。

3.各单位在收到整改意见后，需在整改截止日期前，反馈整改报告，报告需包括整改措施，前后对比照片，整改结果。

郑州航空工业管理学院

实验室安全检查整改通知书

整改编号：2023[11]号

信息管理学院：

在 5 月 22 日，由实验室安全督导组对你单位实验室安全检查工作中，发现存在重大安全隐患，具体安全隐患如下表所示，特开出整改通知书，限在 6 月 2 日前完成整改，并将整改报告及时提交到实验室安全工作领导小组办公室，督导组将随时进行巡查，确保整改到位。

序号	房间号	隐患描述	备注（相关照片）
1	C306-2	缺少操作规程； 化学药品需规范管理	  

要求：


1.各单位在收到整改通知书以后，需在单位内党政联席会议进行通报，并确定整改责任人和整改时限。

2.各单位需将整改通知书在学院公示栏公示一周。

3.各单位在收到整改意见后，需在整改截止日期前，反馈整改报告，报告需包括整改措施，前后对比照片，整改结果。

郑州航空工业管理学院

实验室安全检查整改通知书

2	C310	完善实验室开放记录本	
3	C206-1	缺少操作规程； 设备涉及臭氧，需注意臭氧泄露造成污染问题	

督导组签字：

实验室安全负责人签字：

实验室安全工作领导小组　实验室安全督导组

2023 年 5 月

要求：

1.各单位在收到整改通知书以后，需在单位内党政联席会议进行通报，并确定整改责任人和整改时限。

2.各单位需将整改通知书在学院公示栏公示一周。

3.各单位在收到整改意见后，需在整改截止日期前，反馈整改报告，报告需包括整改措施，前后对比照片，整改结果。